

# کالیبراسیون حسگر مغناطیس با استفاده از پیچه هلمهولتز

رضا آقایی<sup>۱</sup>، یاسر جعفری<sup>۲</sup>، جعفر کاظمی<sup>۳</sup>، حسن امینی<sup>۴</sup>

۲- مدیر گروه آزمونهای سیستمی، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران، ایران isrc.ac.ir jafariyaser@yahoo.com ک- کارشناس آزمون، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران، jk.kazemi@gmail.com مدیر مرکز تجمیع، یکپارچه سازی و آزمون، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران، ایران، fi.h.aminy@yahoo.com ۴- مدیر گروه آزمونهای محیطی، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران، ایران، M.aminy@yahoo.com

#### چکیدہ

در این مقاله، کالیبراسیون حسگر مغناطیس با استفاده از پیچه هلمهولتز، مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است. با استفاده پیچه هلمهولتز، پروفایل میدان مغناطیسی مورد نظر تولید و دادههای متناظر از حسگر مرجع و حسگر مورد کالیبراسیون، جمع آوری شدهاست. سپس با استفاده از روش ریاضی و روش تبدیل بیضی به کره و به کمک حداقل مربعات خطا، پارامترهای مجهول استخراج شدهاند و در نهایت با استفاده از مقایسه نتایج حاصل شده در هر دو روش، از طریق گراف و تحلیل آماری، ارزیابی لازم صورت گرفته و اثبات شده است که روش ریاضی کارایی قابل قبول تری دارد.

واژههای کلیدی: حسگر مغناطیس، پیچه هلمهولتز، بایاس، ضریب گین، ضریب عدم تعامد محوری، حداقل مربعات خطا

#### مقدمه

کالیبراسیون هر حسگر جهت پیبردن به میزان صحت و دقت دادههای قرائت شده و در نهایت تلاش برای اصلاح آن است. با انجام فرآیند كاليبراسيون حسگر، قابليت اطمينان استفاده از آن افزايش مييابد. حسگر مغناطیس جزء دسته حسگرهای پرکاربرد و حساس به شمار میآید. از طرفی، این حسگر به محل نصب از حیث میزان دور بودن از مواد فرومغناطیس و نویزهای مغناطیسی محیط استفاده از آن، به شدت حساس است. یکی از روشهای عملیاتی در کالیبراسیون این نوع حسگرها، ایجاد یک میدان مغناطیسی مشخص و ثابت در فریم بدنهای حسگر است که در حد امکان مکان هندسی یک کره را در فریم مذکور پیمایش کند. جهت انجام این کار دو روش کلی وجود دارد. یکی از روشها تغییر وضعی مشخص حسگر در یک میدان ثابت و تعریف شده است. روش دیگر، ایجاد یک میدان متغیر و مشخص با استفاده از پیچه هلمهولتز است که در مراجع [۵-۱] به این روش اشاره شده است. در این روش، نیاز به حرکت فیزیکی حسگر مورد کالیبره وجود ندارد و در مرکز پیچه به طور ثابت قرار می گیرد. در این مقاله روش دوم مورد استفاده قرار گرفته شده است.

جهت تولید میدان مغناطیسی یکنواخت و قابل کنترل، از دو و یا چند سیمپیچ استفاده می شود. فریم سیمپیچها باید با هم موازی بوده و در فاصله خاصی از هم قرار گیرند. میزان فاصله سیمپیچها و همچنین تعداد سیم در هر یک از حلقهها از یکی از قواعد هلمهولتز، رابنز، برونبک، مریت و ... تبعیت می کند. جهت تولید میدان یکنواخت در اندازه و جهت دلخواه نیاز به سه مجموعه کامل از این سیمپیچها که دو به دو با هم متعامد هستند وجود دارد. این حلقهها می توانند دارای مقطع دایروی و یکنواخت بزرگتر، ساخت سادهتر، استحکام بیشتر، عدم نیاز به نگهدارنده یکنواخت بزرگتر، ساخت سادهتر، استحکام بیشتر، عدم نیاز به نگهدارنده و سهولت در دسترسی به داخل سیمپیچ است. شکل (۱) نمایی از یک پیچه هلمهولتز سه محوره را نشان می دهد.



**شکل ۱:** نمایی از یک پیچه هلمهولتز

میدان تولید شده توسط این شبیه ساز در محور مرکزی هر وجه از معادله (۱) پیروی می کند:

В

$$= \mu 0NI \left( \frac{1}{2\pi \left( \frac{x^2}{w^2} + \frac{1}{4} \right) \sqrt{x^2 + \frac{w^2}{2}}} + \frac{1}{2\pi \left( \frac{(x - 0.55x)^2}{w^2} + \frac{1}{4} \right) \sqrt{(x - 0.55x)^2 + \frac{w^2}{2}}} \right) (1)$$

در این رابطه بل نفوذ پذیری مغناطیسی خلاء، I جریان عبوری از هرسیم در حلقه، N تعداد سیم در هر حلقه، x مکان هندسی خط عمود بر صفحه سیمپیچ و گذرنده از مرکز سیمپیچ و w طول ضلع حلقه است. شکل(۲) میدان گذرنده از مرکز سیمپیچ را نشان میدهد.



کالیبراسیون حسگر مغناطیس در کاربرد فضایی به سه صورت انجام می شود که عبارتند از:

- کالیبراسیون حسگر به تنهایی
- کالیبراسیون حسگر در حضور سایر تجهیزات و یا به اصطلاح
  کالیبراسیون سیستمی
  - کالیبراسیون در مدار فضا پیما( در کاربرد فضایی)

در نوع اول، پارامترهای مورد نظر برای شناسایی بایاس ذاتی، ضرایب گین و ضرایب عدم تعامد محوری هستند و این نوع کالیبراسیون از حیث تقدم، مقدم بر دو نوع دیگر است. در نوع دوم و سوم [۳-۲ و ۶-۴]، پارامترهای مورد نظر برای شناسایی اثر آهن سخت (آهن ربای دائم و ممان دوقطبی موجود در سیستم) که به صورت بردار بایاس ظاهر میشود و اثر آهن نرم (وجود مواد فرومغناطیس) که به صورت ماتریس ۳ در ۳ ظاهر می شود، هستند. مدل سازی حسگر در هر سه نوع خیلی به هم شبیه هستند ولی تعبیر متفاوتی دارند. این مقاله به کالیبراسیون نوع اول می پردازد.

# روش انجام کار

برای انجام این کار ابتدا لازم است، حسگر مورد آزمون، -3DM-GX5 25که متعلق به شرکت LORD است با حسگری که حلقه کنترلی پیچه هلمهولتز با آن بسته می شود (FGM3D100 متعلق به شرکت SENSYS) است، همراستا و در حد ممکن نزدیک آن نصب شود. برای این کار از یک نگهدارنده از جنس پلاستیک و با دقت ابعادی 0.01 میلیمتر استفاده شده است که در شکل (۳) نمایش داده شده است. با این کار، وضعیت میدان تولیدی در دستگاه مختصات بدنهای هر دو حسگر مشخص و نیازی به استخراج ماتریس دوران وجود ندارد. در گام دوم نیاز است با استفاده از پیچه هلمهولتز بردارهای میدان مغناطیسی با دامنه ثابت و جهت متغير اعمال شود. جهت انجام اين كار، با استفاده از نرم افزار متلب پروفایل مختصات نقاط واقع بر سطح یک کره با شعاع ۴۰۰۰۰، تولید و مورد استفاده قرار گرفت. در گام بعدی، در حین شبیه سازی پروفایل مورد نظر توسط پیچه هلمهولتز، داده برداری انجام می شود. برای انجام این کار از یک سیستم کنترل مرکزی دریافت کننده دادهها به صورت زمان واقعی استفاده می شود. از این رو، دادههای متناظر هر دو حسگر با نرخ ۵۰ داده در ثانیه، تا پایان زمان اعمال میدان ثبت می شود. شکل (۵) نمای کلی از قرار گیری حسگر و اعمال میدان متغییر با دامنه ثابت توسط پیچه هلمهولتز را نشان میدهد.



شکل ۳: نمایی از حسگر مرجع و حسگر مورد کالیبراسیون



شکل ۴: حسگر 3DM-GX5-25

![](_page_2_Picture_4.jpeg)

**شکل ۵:** حسگر در پیچه هلمهولتز و در حال داده برداری

با توجه به اینکه حسگرهای سه محوره، اغلب با کنار هم قرار دادن سه حسگر تک محوره ساخته می شوند، بطور ذاتی دارای ایراد عدم تعامد محوری هستند. با توجه به اینکه فریم مختصات هر حسگر که بر روی بدنه یا به اصطلاح کیسینگ آن تعریف می شود و مبنای استفاده از حسگر محسوب می شود، با فریم حسگرهای تک محوره که شرح داده شده از لحاظ تعامد محوری با هم متفاوت هستند. با این مقدمه می توان نتیجه گرفت که مدل بیضی به کره [۱–۷] تخمین درستی از پارامترهای مجهول را نتیجه نمی دهد، زیرا استفاده از مدل مذکور بر مبنای گین، دوران و انتقال است که بخش دوران آن با دو فریمی که وضعیت تعامد متفاوتی دارند قابل اجرا نیست. روش اجرایی مدل بیضی به کره، کاملا در مرجع [۷] آورده شده است. معادلات استفرده در این روش به شرح معادلات (۲–۵) هستند:

 $a X^{2} + b Y^{2} + c Z^{2} + d 2XY + e 2XZ + f 2YZ$ + g 2X + h 2Y + i 2Z = 1 (2)

معادله (۲) معادله عمومی بیضی است.

 $D = [X^2, Y^2, Z^2, 2XY, 2XZ, 2YZ, 2X, 2Y, 2Z]$  (۳) بردار D بردار رگرسورها است.  $v = [a \ b \ c \ d \ e \ f \ g \ h \ i ]^T$  (۴)

بردار v بردار پارامترها است. (۵) [9x1] = inv(D<sup>T</sup> D)[9x9](D<sup>T</sup> 1)[9x1] = [x0] از معادله (۵) پارامترها بدست میآیند. پس از تعیین پارامترها از معادلات تکمیلی مرجع [۷] گین، ماتریس ضرایب و بایاس بدست میآیند.

در ادامه، از یک روش کلی تر مرجع [۱] که در ادامه شرح داده می شود و دیدگاه ریاضی آن بیشتر از دیدگاه فیزیکی است، در این مقاله استفاده شده است. در بخش نتایج اختلاف مدل بیضی به کره و روش دوم تشریح خواهد شد.

ساده ترین مدل ریاضی برای حسگر مغناطیس [۱] به صورت معادله (۶) است.

 $B_{measured} = \begin{bmatrix} X_{gain} & YtoX & ZtoX \\ XtoY & Y_{gain} & ZtoY \\ XtoZ & YtoZ & Z_{gain} \end{bmatrix} B_{True} + bias \quad (6)$ 

در این رابطه  $B_{measured}$  دادههای اندازه گیری شده توسط حسگری که قرار است کالیبره شود است.  $B_{True}$  دادههای اعمال شده توسط پیچه هلمهولتز است و تناظر یک به یک با  $B_{measured}$  باید داشته باشد. بردار bais بایاس ذاتی حسگر است و عناصر ماتریس 3x3 ارتباط باشد. بردار مشخص می کند. پارامترهای مورد نظر پس از انجام فرآیند شده است را مشخص می کند. پارامترهای مورد نظر پس از انجام فرآیند کالیبراسیون باید مشخص شوند شامل نه المان ماتریس و سه المان مربوط به بردار بایاس هستند. جهت استفاده از حداقل مربعات خطا، لازم که پارامترها از رگرسورها مجزا شوند [۱] که در معادله (۷) این کار انجام شده است:

$$\begin{bmatrix} B_m X\\ B_m Y\\ B_m Z\end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_{gain} & YtoX & ZtoX & \mathbf{X}_{bias}\\ XtoY & Y_{gain} & ZtoY & \mathbf{Y}_{bias}\\ XtoZ & YtoZ & Z_{gain} & \mathbf{Z}_{bias} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_t X\\ B_t Y\\ B_t Z\\ \mathbf{1} \end{bmatrix}$$
(7)

در معادله (۸) ماتریس پارامترها جهت استخراج به یک سمت معادله منتقل شده است.

$$param[3x4] = B_m[3xN]B_t^T[Nx4]inv(B_t[4xN]B_t^T[Nx4])$$
(8)

N تعداد داده برداریهای انجام شده است که در این آزمون در حدود ۱۸۶۰۰۰ نمونه است.

#### نتايج

محاسبات مربوط به تخمین پارامترهای مورد نظر با استفاده از نرم افزار متلب انجام و نتایج حاصل از آن در غالب گراف به شرح ذیل آورده شده است. تمامی گرافهای ارایه شده از دو بخش تشکیل می شوند که بخش

دوم آن، بزرگ نمایی قسمتی از گراف قبلی است. شکل (۶) مرتبط با گراف سه بعدی از دادههای حسگر قبل از کالیبراسیون آن است. در این گراف، دادههای حسگر و دادههای تولید شده توسط پیچه هلمهولتز، نمایش داده شدهاند. در بخش اول و دوم گراف، عدم انطباق شدید دادهها مشخص است.

3D graph of True and Measured Mag field(nT) True Mag  $imes 10^4$ Measured Mag 5 0 -5 5 1  $\times 10^4$ 0 0 × 10<sup>5</sup> -5 -1 3D graph(nT)(Zoomed on) 5000 True Mag Measured Mag -5000 5000 0

**شکل ۶:** گراف سه بعدی قبل از کالیبراسیون

شکل (۷–۹) مرتبط با گراف محورهای سه گانه حسگر، قبل از کالیبراسیون آن است. در این گرافها، عدم انطباق شدید دادهها مشخص است.

![](_page_3_Figure_6.jpeg)

![](_page_3_Figure_7.jpeg)

![](_page_4_Figure_2.jpeg)

![](_page_4_Figure_3.jpeg)

شکل (۱۰) مرتبط با گراف سه بعدی از دادههای حسگر بعد از کالیبراسیون آن است. در این گراف، دادههای حسگر و دادههای تولید شده توسط پیچه هلمهولتز، نمایش داده شدهاند. در بخش اول و دوم گراف، انطباق قابل قبول دادهها مشهود است.

![](_page_4_Figure_5.jpeg)

![](_page_4_Figure_6.jpeg)

شکل (۱۱–۱۳) مرتبط با گراف محورهای سهگانه حسگر، بعد از کالیبراسیون آن است. در این گرافها، انطباق قابل قبول دادهها مشهود است.

![](_page_4_Figure_8.jpeg)

![](_page_5_Figure_1.jpeg)

![](_page_5_Figure_2.jpeg)

پارامترها که شامل ماتریس ضرایب و بردار بایاس است با استفاده از حداقل مربعات خطا و روابط بخش قبل محاسبه شدند در جدول(۱) آورده شدهاند:

۔ہ مدل ریاضے	تخمين زده شد	پارامترهای	جدول ۱:
--------------	--------------	------------	---------

مقدار	پارامتر
[ 1.57377 0.00606 0.02693]	ماتريس ضرايب
-0.01755 1.12362 0.00426	
0.02109 0.00776 1.02729	
[ -981.7 ]	بردار باباس (نانوتسلا)
-3573.6	( ) (0 ) ).
-981.9	

همانطور که از جدول(۱) مشهود است ماتریس ضرایب متقارن نیست. علت عدم تقارن آن، استفاده نکردن از مدل بیضی به کره است که دلیل آن در بخش قبل ذکر شد. جهت پیبردن به برتری مدل مورد استفاده نسبت به مدل بیضی به کره، از تحلیل آماری جدول(۳) استفاده شده است. جدول(۲) پارمترهای مدل بیضی به کره آورده شده است.

کرہ	، بیضی به	ده مدل	زده شا	تخمين	رامترهای	<b>۲:</b> پا	جدول
-----	-----------	--------	--------	-------	----------	--------------	------

	مقدار		پارامتر
$\begin{bmatrix} 1.57524 \\ -0.00767 \\ -0.00201 \end{bmatrix}$	-0.00767 1.12450 0.00220	$\begin{bmatrix} -0.00201\\ 0.00220\\ 1.02827 \end{bmatrix}$	ماتریس ضرایب
	$\begin{bmatrix} -976.4 \\ -3572.7 \\ -981.1 \end{bmatrix}$		بردار باياس(نانوتسلا)

در جدول (۲و۲) گینهای اصلی و بایاس خیلی به هم نزدیک هستند اما گینهای بین محوری با هم متفاوتند. همچنین در مدل بیضی به کره ماتریس ضرایب متقارن است. این بدلیل دیدگاه فیزیکی مرتبط با

این مدل است طوری که گین بین محوریها دو به دو باید با هم مساوی . باشند. تحلیل آماری مربوط به این دو روش به شرح جدول (۳ و۴) است:

<b>جدول ۳:</b> تحلیل اماری مدل ریاضی		
RMS(nT)	میانگین (nT)	مورد
53	۵, ۰۰-	نرم میدان
१८७	*	خطای محور X
105	*	خطای محور Y
44	*	خطای محور Z

جدول ۴: تحليل أماري مدل بيضي به كره

• •		
رد	میانگین (nT)	RMS(nT)
م میدان	29	۵۷
طای محور X	*	49.
طای محور Y	*	477
لای محور Z	•	242

تحلیل آماری نشان میدهد که مدل ریاضی دارای عملکرد قابل قبول تری نسبت به مدل بیضی به کره است. در نهایت در شکل (۱۴) محور Y کالیبره شده با هر دو روش، جهت مقایسه و نتیجه گیری آورده شده است. در این گراف در بخش بزرگ نمایی شده، مشهود است که عملکرد مدل ریاضی قابل قبول تر است. وجود نوسانات در مدل بیضی به کره، عدم توانایی آن نسبت به حذف کامل عدم تعامد محوری را نشان میدهد. بنابراین با کار انجام شده می توان نتیجه گرفت که مدل ریاضی، قابلیت بالاتری نسبت به مدل بیضی به کره، دارا است.

![](_page_5_Figure_15.jpeg)

**شکل ۱۴:** مقایسه محور Y در هر دو مدل ریاضی و بیضی به کره

ا ۶

رضا آقایی، یاسر جعفری و ...

## مراجع

- Andrea Vitali, "6-point tumble sensor calibration", DT0053 Rev 1, Design tip, December 2015
- [2] Sarvenaz Salehi, Navid Mostofi, and Gabriele Bleser, "A practical in field magnetometer calibration method for IMUs", researchgate, October 2012
- [3] John c. Springmann" Attitude-Independent Magnetometer Calibration with Time-Varying Bias"
- [4] Cheng Chi, Jun-Wei Lv and Dan Wang," Calibration of triaxial magnetometer with ellipsoid fitting method", Earth and Environmental Science 237 (2019) 032015
- [5] Val ´erie Renaudin,Muhammad Haris Afzal, and G´erard Lachapelle, "Complete Triaxis Magnetometer Calibration in the Magnetic Domain" Journal of Sensors, Volume 2010, Article ID 967245, 26 October 2010
- [6] "Calibrating a magnetometer sensor using multiple methods", RESEARCH INITIATION, UE 5.1, AUTONOMOUS ROBOTICS, ENSTA BRETAGNE, 2021
- [7] Andrea Vitali," Ellipsoid or sphere fitting for sensor calibration", DT0059 Rev 3, Design tip, October 2018.

## نتیجه گیری و جمع بندی

با توجه به اهمیت بالای حسگر مغناطیس در ناوبری فضایی، هوایی و صنعتی، کالیبراسیون آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در کار صورت گرفته در این مقاله، دو روش محاسباتی که یکی از آنها دارای دیدگاه فیزیکی و دیگری دارای دیدگاه ریاضی بود، بررسی شدند و قابلیت روش ریاضیاتی اثبات شد. در این مقاله، این روش صرفا برای کالیبراسیون حسگر به تنهایی استفاده شد و لازم است روشهای مختلف برای کالیبراسیون حسگر نصب شده در سامانه و همچنین کالیبراسیون حسگر در مدار نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

### قدردانى

تمام فعالیتهای انجام شده در این مقاله در مرکز تجمیع، یکپارچه سازی و آزمون پژوهشگاه فضایی ایران صورت پذیرفته است که بدینوسیله از تمامی دست اندرکاران این فعالیت تشکر و قدردانی می شود.

**Y** /